

## ***Paijalan koulussa tehdyt tutkimukset ja toimenpiteet***

Paijalan koulun liikuntasalissa tutkittiin rakenteiden tiiveyttä merkkiainekokeella joulukuussa 2023. Näyttämön alapuolisessa tilassa havaittiin epätiiveyttä ulkoseinärakenteen ja lattian liittymässä.

Näyttämöltä on poistettu kaikki verhot. Ne olivat hyvin heikossa kunnossa ja pölyisiä. Takaosan verhot olivat ilmanvaihdon päätelaitteiden edessä ja estivät ilmanvaihdon toimintaa. Toimenpide osaltaan parantaa tilan sisäilman laatua.

## ***Tulevat korjaukset ja toimenpiteet***

Merkkiainetutkimuksissa havaitut ilmanvuotokohdat tiivistetään, jotta rakenteista ei pääsisi epäpuhtauksia ilmapuotojen mukana sisäilmaan. Korjaukset tehdään hiihtolomaviikolla (viikko 8).

Lattianpäällysteet uusitaan luokissa 55, 56, 38, sekä erityisopettajan tilassa. Korjaustyö on aloitettu ja sitä jatketaan.

## ***Sisäilmatyötä yhdessä***

Paijalan koululla on kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Korjausten valmistuttua niiden vaikutusta sisäilman laatuun tullaan seuraamaan aktiivisesti. On tärkeää, että sisäilman laatuun liitetystä oireilusta ilmoitetaan oppilaiden osalta kouluterveydenhuoltoon ja henkilöstön osalta työterveyteen sisäilmaohjeen mukaisesti.

## **Lisätietoja:**

Anssi Isola, tekninen isännöitsijä

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija