

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Roinilan päiväkoti
Kokous 27.8.2019 klo 9.30 - 10.11

Osallistujat:

Tiina Simons, kehittämispäällikkö Sivistyksen toimialue, puheenjohtaja
Tuija Kupari, varhaiskasvatusyksikön johtaja
~~Hanne Järvinen~~, varajohtaja
Jaana Juuti, henkilöstön edustaja
~~Esa Koskinen~~, rakennuspäällikkö
Pertti Elg, rakennusmestari
Markku Kaarlejärvi, työsuojeluvalltuutettu
Anne Lindfors, työterveyshoitaja
Pia Gummerus, terveystarkastaja, ympäristökeskus
~~Mari Vesa~~, vanhempiyhdistyksen edustaja
Pia Järvenpää, Sivistyksen toimialue, sihteeri

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
 - a. Työterveydenhuolto
13.6. hoitaja päiväkodilla tavattavissa ja 9/23 henkilöstöstä kertoi oireiluista.
Tilat: ruokasali (3), kahvihuone (1), liikuntasali (1), neuvotteluhuone (3), toimistohuone (1), käytävät (1) ja eteiset (1).
 - b. Lasten terveydenhuolto
Ei oireilmoituksia.
 - c. Esimiehen tieto
Henkilöstö on ollut yleisestä oireilusta yhteydessä. Lasten oireiluista ei ole yhteydenottoja.
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
 - a. Tutkimukset
Ei ole tehty.
 - b. Korjaukset
Lämmityksen jakotukkien venttiilit, ilmaus ja säätö on vaihdettu kesän 2019 aikana.
 - c. Käyttäjät - toiminnanjärjestelyt
Ei ole tehty.

d.Viestintä, tiedotus, koulutus
Ei ole ollut erityistä tarvetta.

4. Uudet toimenpiteet

Viilto- ja kosteusmittauksissa kesällä 2018 ollut korkeita kosteusarvoja. Liiman kunto on kuitenkin pääosin ollut hyvä. Uusintamittaukset ja lattiamaton liiman kunnon arviointi tehdään ennen lämmityskauden alkamiskauden aloitusta.

Kielossa ja Kanervassa, toimistohuoneessa, neuvotteluhuoneessa selvitetään ilmanvaihdon toimintaa. . Ehdotettiin, että VOC-mittaukset tehtäisiin vertailevana rakennuksen eri päädyistä, eri päivän ja viikonaikoina. Samalla voidaan mitata hiilidioksidipitoisuus (kertoo ilmanvaihdon toiminnasta), lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus. Päiväkodin tulee toimittaa Tilapalveluiden huonenumerotiedot verrattavista tiloista.

Tilapalvelut selvittää IISY-mittareiden asentamista.

Lämmityskauden aikana tehdään huonekohtaiset säädöt lämmitykseen.

Jatkossa tiloista, joissa oireillaan, pitää ilmoittaa tarkka huonenumero tai merkitä tila pohjapiirroksen.

5. Viestintä

Päiväkodin johtaja lähettää kokouksen pöytäkirjan huoltajille ja henkilöstölle.

Tilapalvelut tekee koontitiedotteen tulevista mittauksista ja tiedote jaetaan henkilöstölle ja huoltajille daisyntä kautta.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous Roinilan päiväkodilla ma 21.10. klo 14.30 - 15.30.