

# TIEDOTE ROINILAN PÄIVÄKOTI

4.12.2023

Roinilan päiväkodin sisäilmaongelmista tehtiin selvitystyö kokonaisvaltaisten korjaustoimien suunnittelemiseksi. Selvitystyötä varten tehtiin lisätutkimuksia, joissa mitattiin haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) sisäilmasta, eikä toimenpiderajan ylittäviä pitoisuuksia havaittu. Tilan 1.38 uusitusta irtoasennetusta muovimatosta otettiin materiaalinäyte, jossa VOC-yhdisteiden pitoisuudet ylittivät viitearvot. Yhdisteet ovat joko uuden aktiivisen vaurioitumisen tulosta tai betonilaatasta imeytyneitä päästöjä. Lisäksi tutkittiin väliseinärakennetta ja havaittiin sen olevan kosteusteknisesti turvallinen, vaikka alapohjalaatassa olisikin kohonnutta rakennekosteutta. Ryömintätilassa mitattiin ilman suhteellista kosteutta ja tulosten perusteella voitiin päätellä, että ryömintätilasta ei tule merkittävää kosteuslisää lattiarakenteeseen.

Tutkimusten ja lähtötietojen perusteella laadittiin lausunto, jossa käsitellään vaurioiden syntymekanismia, tehtyjä korjauksia ja annetaan toimenpidesuositukset kokonaisvaltaisista korjauksista. Korjaustoimenpiteet tulevat olemaan laajat ja käsittävät koko päiväkodin ja ne tehdään erillisten korjaussuunnitelmien mukaisesti. Korjaussuunnitelmien laatiminen on jo aloitettu. Korjausten ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. Siirtymäajaksi päiväkotiin toimitetaan ilmanpuhdistimia.

## Lisätietoja:

Anssi Isola, tekninen isännöitsijä

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija

TUUSULA

Elämisen  
taidetta.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula □ Käyntiosoite: Kotorannankuja 10, Tuusula

Puhelin: (09) 87181 □ Faksi: (09) 8718 3072 [www.tuusula.fi](http://www.tuusula.fi)