

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Paijalan koulu

Kokous 25.10.2021 klo 14-14.40

Osallistujat:

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja

Seppo Mentula, rehtori

Päivi Virta terveydenhoitaja

Kati Aalto, työterveyshoitaja

Pia Gummerus, terveystarkastaja

Johanna Yliollitervo, henkilöstön edustaja

Esa Koskinen, rakennusmestari

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu

Tiina Julin, Marja Kansikas ja Bäsma Roinisto huoltajien edustajat

Sanna Värri-Blomfelt, sihteeri

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
 - a. Työterveydenhuolto
Ei uusia oireilmoituksia
 - b. Oppilaiden terveydenhuolto
Ei uusia oireilmoituksia
 - c. Esimiehen tieto
Ei uusia oireilmoituksia
 - d. Tarvitaanko kysely kohteesta
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
 - a. Tutkimukset

Riitta Katajamaa kävi lävitse kesällä tehtyjen lisämittausten raportin.

Koulun tiloissa tehtiin lattioiden pintakosteuskartoitus ja mitattiin todellinen kosteus lattiapinnoitteen alta viiltomittauksena. Lattiapinnoitteista tehtiin aistinvaraiset tarkastelut liimojen ja tasoitteiden kunnosta sekä otettiin FLEC-pintaemissionäytteet.

Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu viitteitä kosteuspoikkeamista.

Kolmesta luokasta: 55, 86 ja 88 mitattiin viiltomittauksilla maton alla olevia kosteuksia. Viiltomittausten perusteella muovimatton alla ei ollut kriittisen kosteuden ylittäviä pitoisuuksia.

Luokassa 88 näytteen TVOC -emissiopitoisuus ylitti VTT:n tutkimuksiin perustuvan viitearvon.

Luokasta 88 on suositeltavaa selvittää VOC-ilmanäytteellä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sisäilmapitoisuudet ja verrata saatuja tuloksia Asumisterveysasetuksen toimenpiderajaan. Keväällä 2020 muovimatosta otetussa VOC-materiaalinäytteessä esiintyi lattiapinnoitevaurioon viittaavia yhdisteitä ja nyt otetussa FLEC pintaemissionäytteessä havaittiin yhdisteitä tulevan myös osin lattiapinnoitteen läpi sisäilmaan. Tilan lattiapinnoitteen kuntoa on suositeltavaa seurata jatkossa sisäilma- ja FLEC- näytteillä ja arvioida tulosten perusteella lattiapinnoitteen uusimistarvetta.

b. Korjaukset

c. Käyttäjät-toiminnan järjestely

d. Viestintä, tiedotus, koulutus

Viedään käsitelty raportti Pajalan koulun sisäilmasivustolle.

4. Uudet toimenpiteet

Keskusteltiin luokan 88 tilanteesta, koska siellä näyttäisi olevan poikkeamia. Luokan 88 lattiapintaa ei ole vielä uusittu.

Kiinteistön käyttäjä ja vanhempien edustajisto haluavat, että korjaustoimenpiteisiin ryhdytään eikä pelkkä seuranta tai lattiapinnoitteen uusiminen riitä.

Terveysvalvonnan puolesta kyseessä on selvästi poikkeava olosuhde eli kohonnut kosteus muovimatton alla sekä sen aiheuttama vaurio matossa ja sen liimassa.

Vauriot tulee korjata niin, että se ei aiheuta terveyshaittaa käyttäjille.

Myös muiden vastaavien tilojen lattian muovimatton kunnosta on syytä varmistua.

Tilapalveluiden edustaja ei ollut läsnä kokouksessa, joten puheenjohtaja Riitta Katajamaa keskustelee tehtävistä toimenpiteistä tilapalveluiden kanssa.

Kerätään seuraavan kokoukseen yhteenveto raporttia kaikista jo tehdyistä toimenpiteistä.

5. Viestintä

Heti kun tilapalveluilta on saatu päätös toimenpiteistä mitä tehdään, laitetaan tiedote rehtorin kautta huoltajille.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous 25.1.2021 klo 15-16.