

Lepolan koulun vanhassa osassa ns. Kivikoulussa on tehty lisätiivistyksiä, sekä muita korjaustoimenpiteitä aiemmin havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Tiivistyskorjausten laadunvarmistusmittaukset tehtiin syyskuussa ja samassa yhteydessä tarkastettiin muiden korjaustoimenpiteiden onnistumista. Tiivistyskorjaukset olivat onnistuneet hyvin. Vain pieniä puutteita havaittiin sähkökaapin, sekä luokkien 303 ja 310 osalta. Ne tullaan korjaamaan joululoman aikana. Kellaritilojen alipaineistus on onnistunut hyvin ja kellaritilat pysyvät pääosin alipaineisina muihin tiloihin nähden. Alipaineisuutta seurataan jatkuvasti taloautomaatioon liitettyllä paine-eron seurantajärjestelmällä, joka mahdollistaa nopean reagoinnin, mikäli asiassa tapahtuu muutoksia.

**Lisätietoja:**

Pertti Elg, rakennusmestari

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija

TUUSULA

**Elämisen  
taidetta.**