

Paijalan koulun luokissa 88 ja 89 tehtyjen lattianpäällysteen pinnoitustöiden laadunvarmistusmittaukset tullaan tekemään kesällä 2022 koulutyön päättymisen jälkeen. Lisäksi tutkitaan luokassa 89 havaittua kuprua lattianpäällysteessä. Samassa yhteydessä tarkastellaan liikuntasalin lavan sisäilman laatua. Tutkimustuloksista ja tehdyistä toimenpiteistä tiedotetaan syksyllä.

Lisätietoja:

Pertti Elg, rakennusmestari

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija

TUUSULA

**Elämisen
taidetta.**

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula □ Käyntiosoite: Kotorannankuja 10, Tuusula
Puhelin: (09) 87181 □ Faksi: (09) 8718 3072 www.tuusula.fi