

TIEDOTE RIIHIKALLION KOULU

15.12.2023

HYRYLÄN KOULUKESKUKSEN TILOISSA OLEVAT LUOKAT

Riihikallion koulun oppilaita on sijoitettu Hyrylän koulukeskuksen vuosina 1960 ja 1971 rakennettuun osaan. Käytössä on yhteensä kahdeksan tilaa (17, 18, 19, 22, 25, 34, 35 ja 36)

Hyrylän koulukeskuksen eri rakennusosien sisäilman laatua on tutkittu vuosien varrella. Vuonna 2019 tehtiin laaja kuntotutkimus, jossa havaittiin vuosina 1960 ja 1971 rakennetussa D-osassa mikrobivaurioita sokkelin eristehalkaisussa, alapohjarakenteessa ja putkikanaaleissa, joissa eristeenä on puukuitusementtilevyä (toja), joka on herkästi kosteuden vaikutuksesta vaurioituva materiaali. Lisäksi mikrobivaurioita havaittiin ulkoseinärakenteissa.

Korjaustoimenpiteistä laadittiin korjaussuunnitelma ja korjaustyöt aloitettiin vuonna 2020. Suunnitelman mukaisesti muun muassa ikkunaliittymät, lattian ja seinän liittymät ja ulkoseinien halkeamat tiivistyskorjattiin, sekä päätyseinät kapseloitiin kokonaisuudessaan. Lisäksi putkikanaalien luukut tiivistettiin. Luokkatilojen alapohjarakenteiden päälle asennettiin cTrap-matto (aktiivihiilimatto) estämään haitallisten aineiden pääsyä sisäilmaan.

Riihikallion koulun käytössä olevissa luokissa on esiintynyt syksyn aikana sisäilmaan liitettyä oireilua. Ensi vaiheessa luokissa 17, 22, 25, 34 ja 35 tullaan tekemään merkkiainekokeet, joilla tutkitaan rakenteiden ilmatiiviyttä. Tarvittaessa tutkimuksia laajennetaan koskemaan kaikkia Riihikallion oppilaiden käytössä olevia luokkia. Tutkimustuloksista ja mahdollisista toimenpiteistä tiedotetaan erikseen. Luokkatiloihin on tilattu ilmanpuhdistimia, jotka toimitetaan koululle heti niiden saavuttua.

Lisätietoja:

Anssi Isola, tekninen isännöitsijä

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija

TUUSULA

Elämisen
taidetta.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula □ Käyntiosoite: Kotorannankuja 10, Tuusula
Puhelin: (09) 87181 □ Faksi: (09) 8718 3072 www.tuusula.fi